

## **INSTALLATIEHANDLEIDING**

Waarborg de helderheid  
van kanaalplaten

NL

## **INSTALLATION MANUAL**

Protect the brightness  
of multi-wall sheets

EN

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

Um die Klarheit der Stegplatten  
sicher zu stellen

DE

## **INSTRUCTIONS DE POSE**

Garantir la luminosité  
des plaques alvéolaires

FR

## **MANUAL DE INSTALACIÓN**

garantiza la claridad  
de las placas acanaladas

ES

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Убедитесь в чистоте листа сотового  
поликарбоната (далее СПК)

RU

**AntiDUST TAPE**<sup>®</sup>  
AD 3400 / G 3600

## 1. KIES DE SOORT TAPE




### AD 3400 SERIE

Open versie voor de onderzijde van de kanaalplaat.



### G 3600 SERIE

Gesloten versie voor de bovenzijde van de plaat.






## 2. BEPAAL DE BREEDTE

DIKTE KANAALPLAAT	BREEDTE TAPE	ONDERZIJDE 3400 (OPEN)	BOVENZIJDE 3600 (GESLOTEN)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

**\*LET OP!** Als de installatiehoek van de onderzijde van de kanaalplaat kleiner is dan 45° gebruik dan AD3400S.

## 3. UITZONDERINGEN

- Als de installatiehoek van de onderzijde van de kanaalplaat kleiner is dan 45° gebruik dan de AD 3400S. De installatiehoek dient echter minimaal 5° te zijn (zie bovenstaande tabel).
- Onder extreme condities, zoals in ruimtes met diesel- of lasdampen, wordt de gesloten tape geadviseerd. Deze gesloten tape is ontwikkeld om fijne stofdeeltjes buiten te houden. Het is mogelijk dat condensvocht achterblijft.
- Tape voor kanaalplaat met een afwijkende dikte is op aanvraag beschikbaar.



INSTALLATIE  
HOEK




GOED SLUITEND  
RUBBER OF KIT


## De werking van AntiDUST® tape wordt gegarandeerd als deze instructies worden opgevolgd.

1. Maak de kanaalplaat vrij van scherpe kanten en onregelmatigheden.
2. Verwijder kort vóór het aanbrengen van de tape de beschermfolie van de kanaalplaat. Dit kan eenvoudig en snel door gebruik te maken van de 'Masking Stripper'. Controleer daarna of er geen folieresten op de plaat zijn achtergebleven.
3. Gebruik voor het aanbrengen van de tape de speciaal daarvoor ontwikkelde 'Tape Gun' of doe dit handmatig. Gebruik bij het strak houden van de tape niet meer dan 250 gram voorspanning. Positioneer de tape zodanig, dat de kleefvlakken overal even groot zijn (tolerantie 1 mm). Zet de tape ploovrij om de randen en wrijf de tape licht aan.
4. Rakel de verlijmde vlakken met het 'Felt Pad' na met een lijndruk van ca. 1 kg, of gebruik hiervoor de speciaal ontwikkelde 'Pressure Roller'.
5. Zorg ervoor dat de tape na het aanbrengen, tijdens transport en montage niet beschadigt door stoten of schuiven.
6. De te gebruiken profielsystemen dienen de kanaalplaat zodanig af te dichten, dat de tape wordt beschermd tegen direct zonlicht, regenwater en vuil. Daarnaast moet het profiel voorzien zijn van diepteafstandhouders (min. 5 mm) en voorzien zijn van afwateringsgaten van tenminste  $\varnothing 5$  mm met een onderlinge afstand van maximaal 30 cm.
7. **LET OP!** Indien een goed sluitende rubber afdekstrip in het profiel ontbreekt, dient de overgang naar de plaat te worden afgedicht met een hiervoor geschikte kit of tape.
8. Omtrent de compatibiliteit van profielsystemen, rubbers en kittens verwijzen wij naar de richtlijnen van de fabrikanten.
9. Minimum aanbreng temperatuur: +10°C.  
Gebruikstemperatuur: -30°C ~ +80°C.


MASKING STRIPPER



TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER



AntiDUST® tape bewaren bij een temperatuur tussen 15° en 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

## 1. SELECT TYPE OF TAPE




### AD 3400 SERIES

Open version for the bottom of a multiwall sheet.



### G 3600 SERIES

Closed version for the top of a the multiwall sheet.






## 2. DETERMINE WIDTH

THICKNESS MULTIWALL SHEET	WIDTH TAPE	BOTTOM 3400 (OPEN)	TOP 3600 (CLOSED)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

**\*NOTE!** If the installation angle for the bottom of the multiwall sheet is less than 45°, use AD3400S.

## 3. EXCEPTIONS

1. If the installation angle for the bottom of the multi-wall sheet is less than 45°, use AD3400S. The angle of the installation should be at least 5° minimum (see table above).
2. For extreme circumstances, such as in rooms with diesel or welding fumes, it is recommended that you use closed tape. Closed tape is designed to keep fine particles out. It is possible that condensation may be left behind.
3. Tape for multiwall sheets with other thicknesses is available on request.



INSTALLATION  
ANGLE



WELL-SEALING RUBBER  
OR MASTIC SEALANT

## The effectiveness of AntiDUST® tape is guaranteed, provided that the following instructions are followed.


EN

1. Remove sharp edges and irregularities from the multi-wall sheet.
2. Shortly before applying the tape, remove the protective foil from the multi-wall sheet. This can be done quickly and easily through the use of the 'Masking Stripper'. Check that no foil remains on the sheet.
3. Apply the tape by hand or use the specially designed 'Tape Gun'. When pulling the tape tight, do not pre-stress more than 250 grams. Position the tape in such a way that the adhesive sections are equally sized (tolerance 1 mm). Wrap the tape around the edges without creasing and lightly rub the tape onto the sheet.
4. Press the glued surfaces together with the 'Felt Pad' with a linear load of approx. 1 kg or use the specially designed 'Pressure Roller'.
5. Make sure the tape is not damaged during application, transport or assembly due to bumping or sliding.
6. The profiling systems to be used must seal the multi-wall sheet in such a way that the tape is protected against direct sunlight, rain and dirt. In addition, the profile must be equipped with depth spacers (min. 5 mm) and drainage holes of at least  $\varnothing$  5 mm, max. 30 cm apart.
7. **NOTE:** If the profile does not have a properly sealing rubber cover strip, the joint with the sheet must be sealed with a suitable mastic sealant or tape.
8. For compatibility of profiling systems, sealing rubber and mastic sealant, we refer you to the manufacturers guidelines.
9. Minimum application temperature +10°C.  
Temperature range -30°C to +80°C.


MASKING STRIPPER



TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER



Store AntiDUST® tape at temperatures between 15° and 23°C and a relative humidity of 50%. Do not expose to direct sunlight.


## 1. AUSWAHL DER PRODUKTREIHE



**AD 3400** PRODUKTREIHE  
Filterband für die Unterseite der Stegplatte.



**G 3600** PRODUKTREIHE  
Geschlossenes Band für die Oberseite der Stegplatte.






## 2. AUSWAHL DER RICHTIGEN BANDBREITE

DICKE STEGPLATTE	BREITE BANDES	UNTEN 3400 (FILTER)	OBEN 3600 (GESCHLOSSEN)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

**\*BITTE BEACHTEN!** Wenn der Montagewinkel der Stegplatte unten weniger als 45 Grad ist, benutze AD 3400S.

## 3. AUSNAHMEN

1. Wenn der Montagewinkel der Stegplatte unten weniger als 45 Grad ist benutze AD 3400S. Der Montagewinkel muss mindestens 5° betragen (siehe Tabelle oben).
2. Bei extremen Umständen, wie in Räumen mit Dieseldämpfen oder bei Räumen in denen Schweißarbeiten durchgeführt werden, empfehlen wir an beiden Seiten der Stegplatte das geschlossene Band einzusetzen. Das geschlossene Band verhindert, dass feine Partikel in die Hohlkammern der Stegplatte eindringen können. Es ist daher möglich, dass sich hinter dem Band Kondenswasser bildet.
3. Bänder für Stegplatten mit anderen Dicken sind auf Nachfrage verfügbar.



MONTAGE-  
WINKEL




SILIKONSTRANG  
ODER ABDICHTUNG

## Die Wirksamkeit von den AntiDUST® Bänder wird garantiert, wenn folgende Anweisungen befolgt werden


1. Scharfe Kanten und Unregelmäßigkeiten an den Stegplatten sind zu entfernen.
2. Kurz vor dem Anbringen des Bandes ist die Schutzfolie auf der Stegplatte zu entfernen. Dies geht sehr schnell und einfach mit unserem „Masking Stripper“. Es ist sicher zu stellen, dass die Schutzfolie vollständig entfernt ist.
3. Das Band wird mit der Hand oder mit unserem „Tape Gun“ an der Stegplatte angebracht. Bei der Montage mit der Hand, wird das Band straff und faltenfrei auf eine Seite der Stegplatte geklebt, jedoch nicht mit einem Kraftaufwand von mehr als 250 Gramm. Das Band ist so zu positionieren, dass die Klebezonen an beiden Seiten gleich groß sind (Toleranz 1 mm). Das Band wird nun um die Hohlkammern auf die andere Seite der Stegplatte leicht angedrückt, ohne dass sich Falten bilden.
4. Die klebenden Flächen des Bandes werden mit dem „Felt Pad“ bei einem gleichmäßigem Druck von 1 KG angedrückt oder man benutzt unseren „Pressure Roller“.
5. Es muss sichergestellt sein, dass das Band bei der Anbringung, dem Transport oder der Montage der Stegplatten durch schlagen oder schieben nicht beschädigt wird.
6. Das Abschlussprofil hat die Stegplatte gegen direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Schmutz zu schützen. Zusätzlich muss das verwendete Profil unten auf der Innenseite eine Nut von mind. 5mm haben, mit Entwässerungslöchern von mind. 5 mm Durchmesser im Abstand von ca. 30 cm.
7. **BITTE BEACHTEN:** Wenn das Abschlussprofil nicht mit einer Gummilippe als Abdichtung ausgerüstet ist, muss zwischen Profil und Stegplatte an der Oberseite die Abdichtung mit einer geeigneten Dichtmasse oder Klebeband erfolgen.
8. Für die Kompatibilität von Profilsystemen, Gummilippen und Dichtmassen verweisen wir auf die Richtlinien der Hersteller.
9. Anwendungstemperatur mind. +10°C. Temperaturbereich -30°C bis +80°C.

DE


MASKING STRIPPER



TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER



AntiDUST® Bänder sollten bei einer Temperatur von 15 Grad bis 23 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden. Bitte nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

## 1. CHOISIR LE TYPE DE RUBAN




### SÉRIE AD 3400

Ruban à aérations pour le côté inférieur de la plaque alvéolaire.



### SÉRIE G 3600

Ruban plein pour le côté supérieur de la plaque.






## 2. DÉTERMINER LA LARGEUR DU RUBAN

ÉPAISSEUR DE LA PLAQUE ALVÉOLAIRE	LARGEUR DU RUBAN	CÔTÉ INFÉRIEUR 3400 (À AÉRATIONS)	CÔTÉ SUPÉRIEUR 3600 (PLEIN)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

**\*ATTENTION !!** Si l'angle de pose du côté inférieur de la plaque alvéolaire est inférieur à 45°, utiliser le ruban série AD3400S

## 3. EXCEPTIONS

1. Si l'angle de pose du côté inférieur de la plaque alvéolaire est inférieur à 45°, utiliser le ruban série AD 3400S. L'angle d'installation doit être au moins 5° (voir tableau ci-dessus).
2. Dans le cas de conditions extrêmes, telles que locaux avec présence de vapeurs diesel ou de soudage, il est recommandé d'utiliser le ruban plein. Ce ruban plein a été développé pour prévenir la pénétration de particules poussiéreuses. Il est possible que de la condensation se forme.
3. Un ruban pour plaque alvéolaire d'une épaisseur différente est disponible sur demande.



ANGLE DE POSE



CAOUTCHOUC OU KIT D'ÉTANCHÉITÉ




## Respecter les consignes suivantes pour garantir l'efficacité du ruban AntiDUST® tape.


1. La surface de la plaque alvéolaire doit être exempte de tout bord tranchant ou irrégularité.
2. Retirer le film de protection de la plaque alvéolaire juste avant de poser le ruban. Pour faciliter la dépose, utiliser le dénudeur « Masking Stripper ». S'assurer ensuite qu'il ne reste aucun morceau de film sur la plaque.
3. Pour poser le ruban, utiliser l'applicateur « Tape Gun » spécialement mis au point à cet effet ou procéder manuellement. Ne jamais tendre le ruban avec une force de plus de 250 grammes. Positionner le ruban en veillant à ce que les surfaces adhésives soient partout d'une dimension uniforme (1 mm tolérance). Poser le ruban sur les bords en veillant à ce qu'il ne fasse pas de plis, puis le lisser légèrement.
4. Presser les surfaces encollées avec le bloc « Felt Pad » en exerçant une poussée linéaire de 1 kg environ ou utiliser le rouleau « Pressure Roller » spécialement développé à cet effet.
5. Après la pose, veiller à ce que le ruban ne soit pas endommagé par des chocs ou dérapage pendant le transport et le montage.
6. Les systèmes profilés à utiliser doivent couvrir de manière étanche la plaque alvéolaire de façon à ce que le ruban soit protégé des rayons solaires, des intempéries et des poussières. En outre, le profil doit être également doté d'entretoises de profondeur (5 mm min.) et d'orifices d'écoulement de  $\varnothing$  5 mm minimum placés à intervalles réguliers de 30 cm maximum.
7. **ATTENTION!** Si une bande de revêtement en caoutchouc d'étanchéité manque sur le profil, la transition avec la plaque doit être correctement obturée avec du kit adapté à cet effet ou ruban adhésif.
8. Pour assurer la compatibilité des systèmes de profilés, de caoutchouc d'étanchéité et de kits, nous nous référons aux directives des fabricants.
9. Température minimale d'application +10°C.  
Plage de température -30°C jusque +80°C.

FR


MASKING STRIPPER



TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER



Conserver le ruban AntiDUST® tape à une température située entre 15° et 23° C et à un taux d'humidité relative de 50 %. Ne jamais exposer directement aux rayons solaires.

## 1. ESCOJA EL TIPO DE CINTA




### SERIE AD 3400

Versión abierta para la parte inferior de la placa acanalada.



### SERIE G 3600

Versión cerrada para la parte superior de la placa.






## 2. DETERMINE LA ANCHURA

GROSOR DE LA PLACA ACANALADA	ANCHURA DE LA CINTA	PARTE INFERIOR 3400 (ABIERTA)	PARTE SUPERIOR 3600 (CERRADA)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

**\*¡IMPORTANTE!** Si el ángulo de instalación de la parte inferior de la placa acanalada es menor de 45°, utilice la AD3400S.

## 3. EXCEPCIONES

1. Si el ángulo de instalación de la parte inferior de la placa acanalada es menor de 45°, utilice la AD3400S. El ángulo de la instalación tiene que ser por lo menos 5° (*consulte la tabla anterior*).
2. En condiciones extremas, como espacios con humos de diésel o de soldadura, es recomendable utilizar la cinta cerrada. Esta cinta cerrada es especial para repeler las partículas finas de polvo. Es posible que se produzca condensación.
3. Podemos suministrar, por encargo, cinta para la placa acanalada de distinto grosor.



ÁNGULO DE COLOCACIÓN




GOMA O KIT DE BUEN AJUSTE Y FIJACIÓN

## El efecto de la AntiDUST® tape se garantiza sólo si se siguen estas instrucciones.


1. Alise bien los bordes y la superficie de la placa acanalada.
2. Poco antes de colocar la cinta, retire el papel protector de la placa acanalada. Para ello, ayúdese, fácil y rápidamente, del "Masking Stripper". Controle que no haya quedado restos de papel protector en la placa.
3. Para colocar la cinta puede utilizar la pistola especial "Tape Gun" o bien colocarla manualmente. Para estirar la cinta no utilice más de 250 gramos de tensión antes de colocarla. Posicione la cinta de tal manera que las partes adhesivas sean de igual tamaño entre sí (1 mm tolerancia). Procure que no queden arrugas en los bordes. Para ello, alise la cinta ligeramente.
4. Frote las superficies encoladas con la "Felt Pad", aplicando una presión de 1 kg, aproximadamente, o utilice el rodillo de presión especial "Pressure Roller".
5. Tras su colocación, durante el transporte y el montaje procure no estropear la cinta golpeándola o arrastrándola.
6. Los sistemas de junta deben tapar la placa acanalada de tal modo que la cinta quede protegida de la luz directa del sol, la lluvia y la suciedad. Además, las juntas deben disponer de separadores de profundidad (mínimo de 5 mm) y de orificios de desagüe de, al menos, 5 mm de diámetro, a 30 cm como máximo de distancia entre sí.
7. **¡IMPORTANTE!** Si la junta no tiene una tira de protección de goma que procure una buena impermeabilización, la placa deberá ser sellada con un kit especial para juntas o cinta.
8. Para conocer la compatibilidad de los sistemas de perfiles, gomas y kits de sellado, nos referimos a las directrices de los fabricantes.
9. Temperatura mínima de aplicación +10°C.  
Rango de temperatura -30°C hasta +80°C.

ES


MASKING STRIPPER



TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER



Conserve la cinta AntiDUST® tape a una temperatura entre 15 °C y 23 °C y a una humedad relativa del 50 %. No la exponga a la luz directa del sol.


## 1. ВЫБОР ВИДА ЛЕНТЫ



**AD 3400** Серия  
Открытая» версия (с перфорацией)  
предназначена для нижнего торца листа СПК.



**G 3600** Серия  
Закрытая» версия (герметичная)  
предназначена для верхнего торца листа СПК.







## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ

ТОЛЩИНА ЛИСТА СПК	ШИРИНА ЛЕНТЫ	НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 3400 (ОТКРЫТАЯ)	ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 3600 (ЗАКРЫТАЯ)
4½, 6 and 8 mm	25 mm	AD 3425*	G 3625
10-16 mm	38 mm	AD 3438*	G 3638
16-20 mm	43 mm	AD 3443S	G 3643S
25 mm	50 mm	AD 3450S	G 3650S
32 mm	60 mm	AD 3460S	G 3660S
40 mm	70 mm	AD 3470S	G 3670S
50 mm	80 mm	AD 3480S	G 3680S

**\*ВНИМАНИЕ:** Если угол инсталляции нижней части СПК составляет менее 45°, используйте версию AD3400S.

## 3. ИСКЛЮЧЕНИЯ

1. Если угол инсталляции нижней части СПК менее 45°, используйте версию AD3400S. Минимальный угол установки должен составлять 5° (См. вышеприведенную таблицу).
2. В экстремальных условиях, таких как, помещения с выхлопами сгоревшего топлива или парами сварки, рекомендуется использовать только закрытую ленту. Закрытая лента создана для защиты от проникновения мелких частиц. При использовании только закрытой ленты возможно образование конденсата.
3. Лента для листов СПК с другими значениями толщины доступна по индивидуальному запросу.




## Эффективность лент AntiDUST® by Multifoil гарантирована при соблюдении следующих инструкций.


1. Удалите острые края и неровности на листе СПК.
2. Непосредственно перед нанесением ленты, снимите защитную плёнку с листа СПК. Это можно сделать быстро и легко с помощью ручного инструмента «Masking Stripper». Убедитесь, что на листе нет остатков защитной плёнки.
3. Нанесите ленту вручную или при помощи специального инструмента «Tape Gun». Когда натягиваете ленту, сила давления должна составлять не более 250 грамм. Нанесите ленту таким образом, чтобы приклеиваемые края ленты были одинакового размера (толерантность 1 мм). Аккуратно раскатайте края ленты с целью ликвидации складок и легким движением разгладьте ленту по поверхности листа.
4. Прижмите приклеенные стороны ленты с помощью фетрового ракеля с линейной нагрузкой, составляющей приблизительно 1 кг, или используйте специальный инструмент «Pressure Roller».
5. Убедитесь в отсутствии повреждений, возникающих в результате удара или изменения места положения в процессе эксплуатации, транспортировке или монтажа.
6. Предназначенные для использования профили должны закрывать лист таким образом, чтобы герметизирующая лента была защищена от воздействия прямых солнечных лучей, дождя и загрязнений. В дополнение, профиль необходимо обеспечить уплотнителями (мин. 5 мм) и 5 мм дренажными отверстиями миним. Ø максимальное расстояние между которыми должно составлять 30 см.
7. ПРИМЕЧАНИЕ: В случае если профиль не оснащен надлежащей герметизирующей резиновой полоской, место соединения с листом должно быть изолировано соответствующим адгезивом или лентой.
8. Для получения информации относительно соответствующего взаимодействия профильных систем, систем герметизации и адгезивов, мы обращаемся к Техническим Руководствам, составляемым производителями.
9. Минимальная температура окр. среды при нанесении +10С. Диапазон температур от -30С до +80С.

RU


MASKING STRIPPER



TAPE GUN



FELT PAD



PRESSURE ROLLER



Хранение лент AntiDUST® by Multifoil должно осуществляться при температуре от 15° до 23°С и при относительной влажности 50%.  
Исключите попадание на данный материал прямых солнечных лучей.





